

Buenos Aires 17 de Febrero de 2020

Sr. Subsecretario de Trabajo  
Subsecretaría de Trabajo  
Dirección General de Protección del Trabajo  
Sr. Fernando Cohen

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

S/D

Francisco Ledesma en mi carácter de Secretario de Salud Laboral de la  
"ASOCIACIÓN GREMIAL de TRABAJADORES del SUBTERRANEO y PREMETRO", con domicilio en Carlos  
Calvo n° 2363, CABA, al Sr. Subsecretario me dirijo con la finalidad que seguidamente se expone:

Hemos detectado que en la rampa en la estación Primera Junta todo el techo tiene presencia de  
Fibrocemento – Asbesto y necesitamos que se muestree con carácter de urgente puesto que dichas placas  
se encuentran en mal estado, evidencian signos de intervención con amoladora recientemente, además de  
encontrarse al aire libre siendo una fuente de contaminación en el centro de el Barrio Caballito.

Adjuntamos 3 fotos de el techo de la rampa a la que hacemos referencia

También por este medio necesitamos que nos informen oficialmente los números de expedientes que se  
están abriendo, por instalaciones fijas y los diferentes talleres donde se está inspeccionando producto de la  
intervención de las flotas confirmadas con asbesto:

Flota Fiat


Flota GEE-CAF

Flota Nagoya series 300, 1200, 5000

Área Subusinas

Área Servicios Auxiliares

Área Vías

  
Francisco A. Ledesma  
Sec. Salud Laboral  
A.G.T.S. y P.

SECRETARÍA DE TRABAJO
Subsecretaría de Trabajo
18/02/20
francisco

Asociación gremial de Trabajadores del Subte y Premetro

Francisco Ledesma: +54 11 5487 5274

saludlaboral@sindicatodelsubte.com.ar

Noemí Quinteros: +54 11 5952 6449

Francisco Ledesma Salud Laboral

Carlos Calvo 2363 (C1230AAK) C.A.B.A.

4308-3314 / 4308-0609

www.sindicatodelsubte.co